



オペアンプ受けダイレクト基板又はLH003受けをダイレクトで使った場合の接続方法




DAI基板には±18Vの電源と3.3Vの電源が必要です。

オペアンプ受けアイソレート基板又はLH003受けをアイソレートで使った場合の接続方法



DAI基板には±18Vの電源と3.3Vの電源が必要です。

ダイレクト、アイソレートどちらでも電源をLED電源で構成する場合



±両電源基板で使用するオペアンプに合わせた電圧を作る。例えば±15V等

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-6C86

私が使用したトランス

<https://jp.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2786992...>

LED電源で3.3Vを作る

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-6C84

私が使用したトランス

<https://jp.rs-online.com/web/p/toroidal-transformers/2786964>